

状態遷移表の型の定義～開発への応用～

5 X - 1 1

沼田 賢治†、萩原裕志‡、渡辺 政彦‡、松葉 晴美*、奥村 晃子*

†NECマイコンテクノロジー(株)、‡テスコ(株)、*NEC(株)

1. はじめに

「状態遷移表の型の定義～基本的概念～」で定義された並列型の状態遷移表(STM)により、並列動作を1枚のSTMで設計できるようになった。


本稿では、この並列型STMを実際のアプリケーション開発に応用した結果を述べる。

2. 開発の概要

2. 1 システムの概要

応用例として、CDチェンジャ(松下電器産業(株)殿提供 SL-MC410)用のソフトウェアを開発した。

本CDチェンジャは、CD110枚のストックが可能なCDプレイヤーである。システム全体の制御に8ビットマイコン(NEC製μPD78043)をメインマイコンとして用い、キー入力表示マイコン及びサーボ制御マイコンと通信している。



「状態遷移表の型の定義～基本的概念～」で定義された並列型の状態遷移表(STM)により、並列動作を1枚のSTMで設計できるようになった。

2. 2 再開発の概要

今回の再開発の対象は、CDチェンジャのメインマイコンの制御部分である。この制御について、製品版を解析し、排他型STMと並列型STMを用いて再設計した。


3. 状態遷移設計

3. 1 製品版の構成

製品版のCDチェンジャのソフトは、処理毎に細かく分断されたタスク(スレッド)をRTOSで管理する設計になっている。このRTOSはμITRONのサブセット仕様であり、タスクがWAIT状態を持たない。

例えばCDの“早送りキー”を押した場合、“キー入力タスク”で入力キーを判定した後に“トラック変更タスク”と“表示変更タスク”をキューに繋げて、RTOSが順番に各タスクを起動する。

その時のタスクのスケジューリングと処理内容を図2に示す。



キー入力	: 周期的にキーを監視するタスク 入力内容を判断して部品タスクを呼び出す
トラック変更	: サーボ制御を行うタスクの1つ CDプレーヤーのヘッドの位置を移動する
表示変更	: パネル制御を行うタスクの1つ トラック番号の表示を変更する

図2. 製品版のタスク

“Definition of Type of State Transition Matrix - Application”

Kenji Numata, Hiroshi Hagiwara, Masahiko Watanabe, Harumi Matsuba, Akiko Okumura

NEC Microcomputer Technology, Ltd., TESCO Ltd., NEC Corporation

3. 2 排他型 STMによる設計


排他型 STM では、“早送りキー”を事象とし“トラック変更”と“表示変更”をそれぞれ“サーボタスク”と“パネル制御タスク”的1処理とする。

これらのタスクは周期起動を繰り返して、発生した事象に対応した処理を行う。例えばサーボタスクでは、起動した時に事象“早送りキー”が発生していると、その時の自タスクの状態“再生中”に応じた処理“トラック変更”を実行する。続いて“パネル制御タスク”も同様の動作を実行する。

サーボタスクとパネル制御タスクは並列に動作しており、それらのスケジューリングは図4の様に行われる。

サーボタスク	再生中	…
早送りキー	トラック変更	…
…	…	…

図3. 排他型 STM



サーボ : 周期的に起動するタスク
サーボ全体の処理を行う
パネル表示 : 周期的に起動するタスク
パネル全体の制御を行う

図4. 排他型 STM のタスク

3. 3 並列型 STMによる設計

並列型 STM では並列動作する機能を1つのタスクにして、1枚のSTMで表現できる。

図5では、メインタスクの中で2つの親の状態“サーボ”と“パネル制御”が並列で動作する事を表している。事象“早送りキー”が発生すると、“サーボ”的状態“再生中”と“パネル制御”的状態“スタンバイ”に応じた処理である“トラック変更”と“表示変更”を実行する。

メイン タスク	サーボ		パネル制御	
	再生中	…	スタンバイ	…
早送りキー	トラック変更	…	表示変更	…
…	…	…	…	…

図5. 並列型 STM



メイン：周期的に起動するタスク
CD チェンジヤ全体の制御を行う

図6. 並列型 STM のタスク

4. 考察

並列型 STM は、複数のタスクとして設計していた内容を1つのタスクとして扱うことが可能である。また RTOS を用いなくても、スレッドの管理が可能である。

従来は、特定の RTOS を用いる事を前提として、タスク分割を意識していた。しかし、単純なタスクスケジューリングが目的であるのならば、並列型 STM だけで設計できる見通しがたった。

更に複雑なスケジューリングやリソース管理が必要な場合では、例えばμITRON仕様のRTOSと並列型 STM を組み合わせる等、アプリケーションに適した設計手法を選択すべきであろう。

5. おわりに

排他型 STM に対応したツールは既に市場に登場しているが、並列型 STM に対応したツールはまだ存在していない。並列型 STM による状態遷移を実現する C ソースを生成可能なコードジェネレータや、並列型 STM とイン・サーキット・エミュレータを連動させる検証ツールの早期実現が望まれる。

参考文献

- [1] 渡辺：状態遷移表の型の定義～基本概念～、情処学 55 回全大、5X-10、1997